

Fényt viszunk az életébe...

Érintésvédelmi felülvizsgálat,Villámvédelmi felülvizsgálat,Tűzvédelmi felülvizsgálat,Hő és füstelvezető ablak ellenőrzés

Társasházak komplett villamos felülvizsgálata

Ezen kezdeményezéssel szeretnénk elérni, hogy a társasházakban lakó családok nyugodtan és biztonságban élhessenek. A Társasházi tüzesetek 70 %-ban elektromos hiba okozza a tüzet.

A vizsgálatok magukban foglalják a társasház elektromos hálózatának **érintésvédelmi**, **villamos tűzvédelmi**, esetlegesen **villámvédelmi** felülvizsgálatát, lehetőséget ad a szabványellenes rákötések és létesítések megszüntetésére, és megoldási lehetőséget kínál az élet-, balesetvédelmi szempontokból biztonságos hálózat kialakítására.

A villamos felülvizsgálat az üzemeltető (közös képviselő, társasház kezelő) tudtára hozza a lakóépület villamos hálózatának állapotát és a halasztást nem tűrő javítások listáját. A vizsgálatnak nem az a célja, hogy "megfelelő" minősítés szerepeljen a felülvizsgálati dokumentációban, hanem hogy valós képet adjon a villamos hálózat állapotáról. A vizsgálat során elvégzésre kerül a társasház összes közös helyiségének érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata. Amennyiben nem rendelkezik az épület villámvédelmi rendszerrel, úgy annak kialakítását is elvégezzük igény szerint. Elvégezzük a főelosztó, esetleg aelosztók ellenőrzését, felmérjük a megfelelő terhelés elosztás kialakításának lehetőségét, a vezeték keresztmetszetek megfelelőségét megfelelő túlfeszültség védelem megfelelőségét.

A felülvizsgálatot követően az alábbi dokumentációk készülnek el:

- Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat minősítő irat
- Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálata minősítő irat
- Villámvédelmi felülvizsgálat minősítő irat

Ezen dokumentumok tartalmazzák a feltárt hiányosságokat és a megszüntetésükre vonatkozó javaslatokat.

A következő dokumentációk szükségesek hozzá:

A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálathoz nem szükséges, hogy rendelkezésre álljanak korábbi dokumentumok, azonban nagyban könnyíti és rövidíti a felülvizsgálat idejét, ha rendelkezésre állnak a következők:

- Előző érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat minősítő irat
- Előző erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata minősítő irat
- Előző villámvédelmi felülvizsgálat minősítő irat
- Villamos hálózat kivitelezési terv
- A beépített szerelvények, berendezések tanúsítványai
- Tűzvédelmi szabályzat

A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat nem csak jó felfogott érdeke valamennyi tulajdonosnak és üzemeltetőnek (közös képviselőnek), hanem jogszabályi kötelezettsége is.

Árajánlat kérés

Főbb tevékenységi területünk Komárom Esztergom megye területén:

Ács | Ácstesztér | Ászár | Aka | Almásfüzitő | Annavölgy | Bábólna | Baj | Bajna | Bajot | Bakonybánk | Bakonysárkány | Bakonyszombathely | Bana | Bársonyos | Bokod | Császársz | Csatka | Csém | Cséplak | Csolnok | Dad | Dág | Dömös | Dorog | Dunaalmás | Dunaszentmiklós | Epöl | Esztergom | Ete | Gyermely | Héreg | Kecskéd | Kerékteleki | Keszthely | Kisbér | Kisigmánd | Kocs | Komárom | Kömlőd | Környe | Lábatlan | Leányvár | Máriahalom | Mocsa | Mogyorósbánya | Nagyigmánd | Nagysáp | Naszály | Neszmély | Nyergesújfalu | Oroszlány | Piliscsév | Pilismarót | Réde | Sárísáp | Sur | Süttő | Szákszend | Szomod | Szomor | Tardos | Tarján | Tárkány | Tát | Tokod | Uny | Várgesztes | Vérteskethely | Vértessomló | Vértesszőlős | Vértestolna |

Szolgáltatási területünk országosan:

Balatonfüred, Debrecen, Gyula, Hajdúszoboszló, Hévíz, Keszthely, Kőszeg, Siófok, Sopron, Szentendre, Tata, Tihany,

**Telefon:
06-70-945-7063**

E-mail:

info@felvillanyozlak.hu

**2800 Tatabánya
Gál Ltp.219.7.30**

